






LEPT




Nejprve si projděte celý postup.

## LETUJTE



Motor seskládejte z dílů 9 ve směru šipky. Navlékejte na kulatinku **0,3mm**. Můžete využít proleptaných otvorů na druhou pomocnou kulatinku. Poté dílek s pomocí pájecí kapaliny proleťte a začistěte.



Díl 13 lepte.  
Po sletování zkratke hřídele.