


DH 120 MAKETA - NÁVOD


Nejprve si projděte celý postup a rozmyslete si, kdy jednotlivé dílky barvit. Během práce průběžně kontrolujte, jestli k sobě sestavené celky lícují.

Dílky skádané z více vrstev plechu se šroubujte pomocí šroubků M2, nebo navlékněte na pomocné struny. Poté je pomocí pájecí kapaliny nebo pasty proletujte. Pájku dávkujte opatrně, aby nedošlo k zalití detailů. Po vyřezání z pomocných rámečků je začistěte. Některé drobné části jsou pro případ ztráty vyleptány vícekrát.

LEPT




LETUJTE





Seskládané díly **10 - 15** proletujte a začistěte.

Dílky **5** seskládejte ve správném pořadí.







Navrstvěte závaží z dílků **16**.

Pozor na zalití otvorů pájkou, či lepidlem.




Jako výfuk použijte například injekční jehlu vhodného průměru.

Navrstvte závaží z dílků 30, 31 a 32.





Jako osičku použijte kulatinu o průměru **1,5mm**.

Ověřte, že maketa pojedou do "karoserie".



Mikrobruskom opatrně ztenčete držák světla.



Pod nárazníky [38] použijte kousky kulatiny průměru **0,8mm**. Díly **39** sletujte. Spřáhlo může být funkční jako ve skutečnosti.

Nalévací hrdlo vyrobte z dílku **29** a kousku kulatinky.



Kabinu zasklete nejlépe pomocí fólie.



bodymodel.cz